KARPRIMER ROJO RAL-3009

Código: A-204 1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

1.1 Descripción comercial: KARPRIMER ROJO RAL-3009

Código: A-204

1.2 Usos previstos: Pintura anticorrosiva

PINTURAS COLAMINA, S.L 1.3 Empresa Carretera Artica, s/nº - 31013 - Artica-Pamplona (Navarra)

Teléfono: 948 121411 - Fax: 948 147538 - colamina@pinturascolamina.com

1.4 Teléfono de urgencia

### 2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla de pigmentos, resinas y aditivos en disolventes orgánicos

Sustancias que intervienen en porcentaje superior al límite de exención y presentan un peligro para la salud y/o para el medio ambiente, y/o con valor límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo

10-25 %	Xileno (mezcla de isómeros)			R10 R38 R20/21	Xn
	EC: 215-535-7	CAS: 1330-20-7	SAX: XGS000	No. 601-022-00-9	
2,5-10 %	6 Etilbenceno			R11 R20	F Xn
	EC: 202-849-4	CAS: 100-41-4	SAX: EGP500	No. 601-023-00-4	
< 2,5 %	Isobutanol			R10 R41 R67 R37/38	Xi
	EC: 201-148-0	CAS: 78-83-1	SAX: IIL000	No. 603-108-00-1	
< 2,5 %	Tolueno			R11 R20	F Xn
	EC: 203-625-9	CAS: 108-88-3	SAX: TGK750	No. 601-021-00-3	
< 0,5 %	2-butanona-oxima			R21 R40 R41 R43	Xn
	EC: 202-496-6	CAS: 96-29-7	SAX: EMU500	No. 616-014-00-0	

Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16.

## 3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Inflamable. Nocivo por inhalación. Nocivo en contacto con la piel. Irrita la piel.

### 4. PRIMEROS AUXILIOS



En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes

- 4.1 Por inhalación: Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración artificial. Si está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación apropiada. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica.
- 4.2 Por contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel. No emplear disolventes

# KARPRIMER ROJO RAL-3009

- 4.3 Por contacto con los ojos: Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al s 15 minutos, tirando hacia arriba de los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.
  - Por ingestión: En caso de ingestión accidental, requerir asistencia médica inmediata. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo.

### 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción: Polvo extintor ó CO2. En caso de incendios mas graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la extinción: chorro directo de agua.
- Riesgos específicos: El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud
- 5.3 Equipo de protección antiincendios: Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.
- 5.4 Otras recomendaciones: Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o a cursos de agua.

### 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones individuales: Eliminar los posibles puntos de ignición y si procede, ventilar la zona. No fumar. Evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epigrafe 8.
- 6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.
- 6.3 Métodos de limpieza: Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc..). Limpiar, preferiblemente, con detergente. Evitar el empleo de disolventes. Guardar los restos en un contenedor cerrado. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

### FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 2001/58/CE

KARPRIMER ROJO RAL-3009 Código: A-204



Pág 3 de 8

Fecha de revisión: 01/09/2004

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Cumplir con la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabaio

Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos.

- Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión

Los vapores son mas pesados que el aire y pueden desplazarse por el suelo a distancias considerables. Los vapores pueden formar con el aire mezclas que al alcanzar fuentes de ignición lejanas pueden inflamarse o explosionar. Debido a la inflamabilidad, este material sólo puede ser utilizado en zonas libres de puntos de ignición y alejado de fuentes de calor o eléctricas. No fumar. El equipo eléctrico debe estar protegido de forma adecuada. No utilizar herramientas que puedan producir chispas. Utilizar equipos protegidos contra explosión. Apagar los teléfonos móviles.

- Temperatura de inflamación 21. °C 458.2 °C Temperatura autoignición 1.1 % Volumen - Limite explosividad inferior

para mantenerse por debajo de 1/10 del límite de explosividad inferior

No comer, beber ni fumar en las zonas de aplicación y secado. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.

## Condiciones de almacenamiento

Prohibir la entrada a personas no autorizadas. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Conservar el recipiente en lugar bien ventilado. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical

Clase B1. Según ITC MIE APQ-1, RD.379/2001 Clase de almacén 12. meses

Tiempo máximo de stockIntervalo de temperaturas 5. °C, max: 40. °C 4469. Kcal/kg Calor de combustión

Mantener aleiado de agentes oxidantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos fuertes

## Condiciones que deben evitars

- Mantener alejado de fuentes de calor Calor: - Luz:
- Evitar la incidencia directa de radiación solar
- Evitar condiciones de humedad extremas Humedad

## - Tipo de envase

Según las disposiciones vigentes

# 7.3 Usos específicos

No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 2001/58/CE

KARPRIMER ROJO RAL-3009 Código: A-204

Pág. 4 de 8

Fecha de revisión: 01/09/2004

## 8 CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL 98/24/CE (RD 374/2001)

					•		
8.1	Límites de exposición (VLA)	ED		EC			Año
	INSHT 2003 (RD.39/1997)	ppm	mg/m3	ppm	mg/m3		
	Xileno (mezcla de isómeros)	50.	221.	100.	442.	Vía dérmica	2003
	Etilbenceno	100.	441.	125.	551.	Vía dérmica	2000
	Isobutanol	50.	154.				1999
	Tolueno	50.	191.			Vía dérmica	2000

## 8.2 Controles de exposición profesional, Directiva 89/686/CEE (RD.1407/1992)

Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de extracción general. Si estas medidas no bastan para mantener la concentración de partículas y vapores por debajo de los límites de exposición durante el trabajo, deberá utilizarse un equipo respiratorio apropiado

Protección del sistema respiratorio:

Evitar la inhalación de vapores. Cuando los operarios se encuentren dentro de la cabina de aplicación, estén aplicando o no, y la ventilación no sea suficiente para controlar continuamente la concentración de partículas y vapor de disolvente, se debe usar un equipo respiratorio con suministro de aire durante el proceso de aplicación, hasta que la concentración de partículas y vapor de disolvente estén por debajo de los límites de exposición.

Mascarilla de carbón activo

Protección de los ojos y la cara

Instalar fuentes oculares de emergencia en las proximidades de la zona de utilización.

Gafas de seguridad contra salpicaduras de líquidos.

Protección de las manos y la piel: Instalar duchas de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposición

Guantes protectores de material adecuado (EN374). El tiempo de penetración de los quantes seleccionados debe ser superior al período de uso pretendido. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradación. No.

- Delantal

Nο

Se debería usar ropa antiestática hecha de fibra natural o de fibra sintética resistente a altas temperaturas. Lavar la ropa de trabajo contaminada antes de volverla a utilizar.

## 8.3 Controles de la exposición del medio ambiente

Evitar cualquier vertido al medio ambiente, tanto del producto como de sus residuos, envases o las aguas residuales de las cabinas de aplicación. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera por encima de los límites legales permitidos por la Directiva 1999/13/CE (RD.117/2003).













